

Redskabsinspektion gennemført på nedenstående adresse

Grundejerforeningen Lundegården holmegården

Kunde

Grf. Lundegaard c/o Gitte Taulov Rude
Flintevej 43
4684 Holmegaard

Rapport udført

12 jun 2018

Skema

HOVEDINSPEKTION



Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at højne sikkerheden på deres legeplads.

Inspektionen er foretaget i henhold til gældende standarder, samt udførende inspektørs vurdering på inspektionstidspunktet.

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i gældende standard.

Medmindre andet anføres, er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber ikke testet, men visuelt vurderet.

Der er kun foretaget stikprøvevis udgravninger ved stolper for kontrol af evt. råd, ved mistanke om råd.

Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere legeredskabets tilstand.

Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:

Forside:

Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering og en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen, supplerende information om gældende standarder og betingelserne for selve inspektionen

Side 2: Kontrolokumentation:

Her vises et foto af det enkelte redskab.

Til venstre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden der er gældende for det pågældende redskab.

Ved fotoets øverste højre hjørne vises inspektørens vurdering med et tal imellem 0-3.

De efterfølgende billeder viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og henvisninger

Vurdering:

-: Afvigelse behandles herefter

3: Ingen afvigelser registreret d.d.(Grøn)

2: Aktion ved lejlighed (Blå)

1: Aktion snarest (Orange)

0: Fare for liv eller lemmer (Rød)

Nr. **Kontroldokumentation**

1 Foto 1

-

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



2 Foto 2

2

Der er begyndende råd flere steder.
Observer skadens fremskriden.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse.



Nr. **Kontroldokumentation**

3 Foto 3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 3. Rutschebaner
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



4 Foto 4

Der er fremskredent råd i denne redskabsdel, og det anbefales at den efterses af en montør mhp. udskiftning. Observer skadens fremskriden indtil da.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse.



1

Nr. **Kontroldokumentation**

5 Foto 5

1

Redskabet står løst og bør gennemgås af en montør med henblik på fastmontering.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse.



6 Foto 6

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 2. Gynger

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Nr. **Kontroldokumentation**

7 Foto 7

2

Redskabet er begroet med svamp som bør fjernes, og redskabets trædele imprægneres for at forebygge yderligere forfald. Rengøring vil også gøre redskabet mere indbydende til leg.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse.



Opgaven blev udført af: Mads Holger Strander Sinding - Tlf. 20 11 83 78

Tak fordi I valgte os som jeres inspektionsvirksomhed!

Skulle rapporten give anledning til spørgsmål eller grund til opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17, eller på mail: info@nlpi.dk